


## COMPONENTES DE LA PELADORA FARE Mod. P.M.I. 12

Nº	CODIGO	DESCRIPCION DE LAS PIEZAS
01	MOTM1	MOTOR ELÉCTRICO 12 VOLTS
02	ROPMI	RCDAMIENTO
03	A10BPMI	CABEZA DE CIGÜEÑAL
04	A11	RCDILLO
05	A5	BCLA DE APOYO
06	A6a	TAZA ROSCADA
07	A6b	TUERCA DE LA TAZA ROSCADA
08	A16	TORNILLO DEL PEINE
09	A4	DEDO IZQUIERDO
10	A20	RESORTE DE LOS DEDOS
11	CG222	CORTANTE ANCHO CUATRO DIENTES
12	PG111	PEÍNE ANCHO TRECE DIENTES
13	A3	DEDO DERECHO
14	A21	TORNILLO DEL A20 CON TUERCA
15	A22	TACITA DEL PERNO DE TENSION
16	A23	RESORTE DEL PERNO DE TENSION
17	A24	PERNO DE TENSION
18	A1PMI	CUERPO DE TIJERA PMI
19	A25	BUJE ROSCADO DE LA CAPSULA
20	A28	ARO DE SUJECCION
21	A26	CAPSULA DE PRESION
22	A27	TUERCA REGULADORA DE PRESION
23	A19	TORNILLO TOPE DE HORQUILLA
24	A2/1	CUERPO DE LA HORQUILLA SOLA
25	A17	TAPA DE INSPECCION Y LUBRICACION
26	EEPMI	ESPINA ELASTICA DE CARCAZA Y CIGÜEÑAL
27	CARPMI	CARCAZA DEL MOTOR
28	TCPMI	TAIPA DE LA CARCAZA
29	INTPMI	INTERRUPTOR
30	CABPMI	CABLE ARMADO CON PASACABLE
31	CLPPMI	CLIIP POSITIVO
32	CLNPMI	CLIIP NEGATIVO
33	SPPMI	SEGURO DEL PASACABLE INTERIOR



PELADORA **Fare** MOD. PMI 1